

RELATÓRIO DE VISITA E INSPEÇÃO À EMEB DIAMANTINO RIBEIRO PEREIRA

Aos 30 dias do mês de junho do ano de 2026, eu, Edson Clayton Diniz dos Santos Junior, na qualidade de Presidente do Conselho de Alimentação Escolar do município de Guará/SP, realizei uma visita técnica de inspeção à EMEB Diamantino Ribeiro Pereira, com o objetivo de verificar as condições de armazenamento, preparo e fornecimento da alimentação escolar, bem como as condições das instalações destinadas à cozinha, estoque e refeitório.

A visita foi acompanhada pela coordenadora Francisca, que nos recebeu de maneira cordial e prestativa, conduzindo a inspeção pelas dependências da unidade escolar. Durante a visita fomos apresentados à colaboradora Franciele, responsável pela cozinha da unidade. Foi informado que a direção da escola está sob responsabilidade do diretor Nelson.

Desde o início da inspeção foi possível perceber o elevado padrão de organização e conservação da unidade escolar. A escola apresenta um ambiente extremamente acolhedor, refletindo o cuidado da equipe gestora e dos colaboradores com a manutenção dos espaços e com o bem-estar dos alunos.

A cozinha apresentou excelentes condições de limpeza, organização e conservação. Os utensílios encontravam-se devidamente higienizados e organizados, permitindo um ambiente adequado para o preparo das refeições e demonstrando o comprometimento da equipe com as boas práticas de manipulação de alimentos.

Conforme evidenciado nas imagens abaixo:



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3

O refeitório também merece destaque pelas excelentes condições encontradas durante a visita. O ambiente apresenta ótima organização, limpeza e sinalização, oferecendo um espaço agradável, seguro e acolhedor para a realização das refeições. A mobília encontrava-se em excelente estado de conservação, e todos os utensílios observados apresentavam boas condições de uso e higiene.



Imagem 4

Outro aspecto que merece reconhecimento é a postura da equipe da unidade escolar, que demonstrou cordialidade, atenção e acolhimento durante toda a visita, evidenciando o comprometimento dos profissionais com a qualidade do atendimento prestado aos estudantes.

Foi constatado que o extintor de incêndio localizado na unidade encontrava-se com o prazo de validade vencido na data da visita. Recomenda-se que seja providenciada sua imediata manutenção ou substituição, garantindo sua plena condição de funcionamento em eventuais situações de emergência.




Imagem 5

Também se recomenda verificar se a localização dos extintores instalados nas proximidades das áreas de alimentação está em conformidade com o **Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)** e com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, assegurando que sua disposição atenda às exigências técnicas e proporcione acesso rápido em caso de necessidade.



Imagem 6

Observou-se ainda que o recipiente de **Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)** encontra-se instalado no interior da cozinha. Considerando as boas práticas de segurança, recomenda-se avaliar a possibilidade de instalação de uma central de GLP em área externa, reduzindo os riscos inerentes ao armazenamento de combustível próximo às áreas de preparo dos alimentos.




Imagem 7

Durante a inspeção dos bebedouros não foi identificado qualquer controle referente às datas de manutenção ou substituição dos filtros. Recomenda-se a implantação de um sistema de identificação contendo as datas das manutenções preventivas e das trocas dos elementos filtrantes, proporcionando maior controle e rastreabilidade da qualidade da água disponibilizada aos estudantes.



Imagem 8

Como oportunidades de melhoria, foram identificados os seguintes pontos:

1. **Manutenção dos extintores de incêndio:** recomenda-se realizar a imediata manutenção ou substituição dos extintores com prazo de validade vencido.
2. **Verificação da conformidade do AVCB:** recomenda-se avaliar se a localização dos extintores nas áreas de alimentação atende às exigências previstas no Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio.
3. **Adequação do sistema de GLP:** recomenda-se avaliar a instalação de uma central externa de GLP ou outra solução compatível com as normas técnicas vigentes, proporcionando maior segurança às instalações.
4. **Controle de manutenção dos filtros dos bebedouros:** recomenda-se implantar identificação contendo as datas de troca e manutenção dos filtros, assegurando maior controle da qualidade da água fornecida aos estudantes.

De maneira geral, a visita evidenciou o excelente comprometimento da equipe gestora e dos colaboradores da **EMEB Diamantino Ribeiro Pereira** com a qualidade da alimentação escolar e com a conservação da unidade. A organização da cozinha, a limpeza dos ambientes, o excelente estado de conservação do refeitório e o acolhimento proporcionado pela equipe fazem

desta escola uma referência em boas práticas dentro da rede municipal de ensino. As oportunidades de melhoria identificadas concentram-se exclusivamente em aspectos preventivos relacionados à segurança contra incêndio, à adequação da instalação do sistema de GLP e ao controle da manutenção dos filtros dos bebedouros, cujas adequações contribuirão para elevar ainda mais o padrão de qualidade já observado na unidade.

Nada mais havendo a relatar, lavro o presente relatório para os devidos fins.

Guará/SP, 30 de junho de 2026

 Documento assinado digitalmente
EDSON CLAYTON DINIZ DOS SANTOS JUNIOR
Data: 15/07/2026 14:01:15-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Edson Clayton Diniz dos Santos Junior
Presidente do Conselho de Alimentação Escolar


Thaís de Oliveira Barbosa
Diretora de Departamento
CPF: 285.062.888-35